



Mastercam 2026 リリースノート

2026年4月



Mastercam 2026 リリースノート

利用規約

この文書の使用はMastercamエンドユーザー使用許諾に従ってください。Mastercamエンドユーザー使用許諾はこちらでご確認いただけます（英語サイト）：

<https://www.mastercam.com/privacy/>

最新の情報をご確認ください。

この文書の出版後に情報が変更、または追加されている可能性があります。最新版の文書はmyMastercam.comで入手いただけます（英語サイト）。*What's New*とリリースノート（いずれもmyMastercam.comから入手可能）には、Mastercamの機能、強化内容、バグ修正に関する最新情報が記載されています。

はじめに

Mastercam 2026に関する最終の製品情報については、このリリースノートをご確認ください。問題があればqc@mastercam.comまでご報告ください。

リリースノート

以下の表にはMastercam 2026およびその更新で対応された問題が記載されています。

番号	リリース	カテゴリ	説明	日付
D-60533	R2 Update 1	バックプロット/ ベリファイ/シ ミュレーション	変形移動操作のシミュレーション中にベリファイとマシン シ ミュレーションが停止する。	
R-44970	R2 Update 1	バックプロット/ ベリファイ/シ ミュレーション	使用工具が異なる複数の操作を変形移動するとベリファイに誤っ た工具が表示される。	
R-43582	R2 Update 1	バックプロット/ ベリファイ/シ ミュレーション	変形移動操作をベリファイするとストックがおかしくなる。	
R-43473	R2 Update 1	バックプロット/ ベリファイ/シ ミュレーション	GPU処理によりベリファイで問題が発生する。	
R-44586	R2 Update 1	バックプロット/ ベリファイ/シ ミュレーション	ベリファイ中にMastercamがクラッシュする。	
R-43218	R2 Update 1	バックプロット/ ベリファイ/シ ミュレーション	Mill-Turnパーツのシミュレーション中に長さゼロの直線という 警告が表示される。	
R-42630	R2 Update 1	バックプロット/ ベリファイ/シ ミュレーション	ベリファイ中にMastercamがクラッシュする。	
R-43029	R2 Update 1	バックプロット/ ベリファイ/シ ミュレーション	ベリファイが5軸ドリルで加工された穴を誤った位置に表示す る。	
R-44155	R2 Update 1	CAD	X_Tファイルのアセンブリが正しくインポートされない。	
R-44175	R2 Update 1	CAD	ドリル操作に穴を選択するとクラッシュする。	
R-44345	R2 Update 1	コンフィグ	関連性の警告メッセージを抑制オプションを有効にすると、ツ ールパス操作がダーティにならない。	
R-42966	R2 Update 1	ツールパス	ヘリカルボア操作を再生成すると、高速送りの進入動作が早送り 動作に変わる。	
R-45023	R2 Update 1	ツールパス	バリ取り操作でボール エンドミルから面取り工具に切り替える とパラメータが正しく初期化されない。	

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
R-44175	R2 Update 1	ツールパス	穴のエッジを選択するとソリッド穴が検出される。	
R-45027	R2 Update 1	ツールパス	バリ取りツールパスの移動高さ平面で設定されているユーザー定義の 高さ 値を無視する。	
R-45086	R2 Update 1	ツールパス	穴加工操作に穴を1つだけ選択するとリファレンス点が正しく機能しない。	
R-43490	R2 Update 1	ツールパス	要素法線 からコマンドを使用して新しい平面を作成すると、平面の向きが180度反転する。	
R-45190	R2 Update 1	ツールパス	統合ツールパスで 接触点の定義 を 接触する高さの割合 でに設定するとエラーが表示される。	
D-60093	R2 Update 1	ツールパス	3軸バリ取りツールパスの工具方向が工具平面ではなくWCSで定義される。	
D-60094	R2 Update 1	ツールパス	3軸バリ取り操作で工具ページから退出せずに面取り工具からボール工具に変更するとエラーが表示される。	
R-42793	R2 Update 1	ポスト	MP.Netが毎分角度を正しく計算しない。	
R-43431	R2 Update 1	ポスト	MP.Netが変形移動のコメントを適切に出力しない。	
R-45569	R2 Update 1	選択/チェーン	複数のソリッドが表示されているとソリッド チェインが機能しない。	
R-45258	R2 Update 1	システム	マシン定義を選択するとMastercamがフリーズする。	
R-44820	R2 Update 1	システム	レベルを削除するとそのレベル上の図形が削除される。	
R-44668	R2 Update 1	システム	壊れたソリッドを持つパーツを開くとMastercamがクラッシュする。	
R-44034	R2 Update 1	システム	カスタム平面の図形を移動するとWCSが回転する。	
R-44451	R2 Update 1	システム	操作を編集するとWCS、作図平面、または工具平面が変わる。	
R-44746	R2 Update 1	システム	3Dconnexionデバイスの正投影図がGビュー キューブの向きと合わない。	
R-44748	R2 Update 1	システム	Mastercamが3Dconnexionデバイスのフィット機能に対応していない。	
R-45041	R2 Update 1	システム	Mastercamが3Dconnexionデバイスの Quick Zoom 、または Smooth Zoom に対応していない。	
R-44834	R2	システム	ファイルを併合するとレベル名がなくなる。	

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
	Update 1			
R-45114	R2 Update 1	システム	レベル マネージャに負のレベル番号が使用できる。	
R-45158	R2 Update 1	システム	無効なMastercam.workspaceファイルにより、起動時にクラッシュする。	
R-44818	R2 Update 1	ツーリング	3D工具デザイナー でチップと切削定義を選択できない。	
R-43398	R2 Update 1	ツーリング	工具 ページで工具番号を編集しても径補正番号と長補正番号が更新されない。	
R-42145	R2 PC1	バックプロット/ ベリファイ/シ ミュレーション	旋盤ねじ切りの位置がNCデータとバックプロットで異なる。	2025/11/13
R-43168	R2 PC1	バックプロット/ ベリファイ/シ ミュレーション	マシン シミュレーションがワーク位置のシフトに対応しなくなった。	2025/11/13
R-42461	R2 PC1	バックプロット/ ベリファイ/シ ミュレーション	Mastercam 2025でベリファイできていたパーツがMastercam 2026では例外になる。	2025/11/13
R-42939	R2 PC1	システム	レベル マネージャにプロパティ パネルを追加。	2025/11/13
R-41991	R2 PC1	システム	マシングループ設定のファイル名とパスが誤って切られる。	2025/11/13
R-41882	R2 PC1	システム	画面情報の印刷オプションをオフにしても軸表示が印刷される。	2025/11/13
R-41756	R2 PC1	システム	あり溝ミルのテーパ角度がSETUPシートに正しく出力されない。	2025/11/13
R-41755	R2 PC1	システム	Mastercam 2025/2026ではSETUPシートに<OTI-TIP-ANGLE>が含まれなくなった。	2025/11/13
R-44248	R2 PC2	CAD	IGSコンバーターのファイルの読み取りが遅い。	2026/01/09
R-42346	R2 PC1	CAD	製図/直径寸法の補助線の間隔が小さすぎる。	2025/11/13
R-42688	R2 PC2	ツーリング	Lathe GTCのインポート中にCoroplusの変形移動が考慮されていなかった。	2026/01/09
R-41858	R2 PC1	ツーリング	旧バージョンのパーツを開く際に工具幅が自動入力されるようになった。	2025/11/13
R-31330	R2 PC1	ツーリング	あり溝ミルのツールパスで、シャンク径を切削直径よりも大きくできる。	2025/11/13
R-44151	R2 PC2	ミーリング ツールパス	ドリル操作の編集集中にMastercamがクラッシュする。	2026/01/09
R-42592	R2 PC1	ミーリング ツール	選択したものと違うフェイスが強調表示されていた。	2025/11/13

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
		ルパス		
R-42932	R2 PC1	ミーリング ツールパス	5軸輪郭の連続性と方向に影響が出る問題に対応。	2025/11/13
R-42593	R2 PC1	ミーリング ツールパス	穴あけ加工での中空の選択に問題がある。	2025/11/13
R-43354	R2 PC1	ミーリング ツールパス	統合ツールパスで適用ボタンを選択しても、操作ダイアログを閉じないと設定したパラメータが使用されない。	2025/11/13
R-43153	R2 PC1	ミーリング ツールパス	複合軸のリンク ページで画像が表示されない問題を修正。	2025/11/13
R-43155	R2 PC1	ミーリング ツールパス	3軸バリ取りの工具交換のNCI行が更新されており、WCSにシステム トップ以外の平面を使用している場合のxr、yr、zrの値が適切になった。	2025/11/13
R-41587	Update 1	ミーリング ツールパス	穴加工機能の使用時に穴区間が正しく表示されない。	2025/09/15
R-42132	Update 1	ミーリング ツールパス	形状によっては旋盤ダイナミック粗取りがクラッシュする。	2025/09/15
R-41761	Update 1	システム	MillとLatheのパーツファイルでレベル名が表示されない。	2025/09/15
R-42540	Update 1	バックプロット/ ベリファイ/ シミュレーション	他のバージョンと比べるとMastercam 2026ではバックプロットのサイクルタイムが変わる。	2025/09/15
R-42383	Update 1	ツーリング	タップの作成時に一刀当たりの送りとピッチが連動せず、誤った送りと回転の計算になる。	2025/09/15
R-42238	Update 1	ツーリング	Mill工具デザイナーで工具リストのソートが正常に機能しない。	2025/09/15
R-42560	Update 1	ツーリング	重複工具の警告が誤って表示される。	2025/09/15
R-42606	Update 1	ツーリング	[Esc]キーでMill工具デザイナーの機能をキャンセルできる。	2025/09/15
R-41780	Update 1	ツーリング	Mill工具デザイナーで刃数が3つ以上のタップを作成すると、送りと回転が入力できない。	2025/09/15
R-42678	Update 1	CAD	サーフェイスリボンのネットを使用して閉じた図形を選択するとクラッシュする。	2025/09/15
R-42607	Update 1	ツーリング	GTCインポートは溝切り/切落とし工具のチップからクリアランス幅を入力する必要がある。	2025/09/15
R-42547	Update 1	ツーリング	GTCインポートの使用時にチップとともにインデックス可能なドリルがインポートされない。	2025/09/15
R-41760	Update 1	CAD	変形移動するとフェイスから色が除去される。	2025/09/15
R-42004	Update 1	CAD	パーツをミラーすると3Dツールパスの制限境界が回転する。	2025/09/15
R-42004	Update 1	CAD	Excel形式の設計テーブルを使用したSOLIDWORKSのSLDPRT	2025/09/15

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
			ファイルがMastercam 2026で開かない。	
R-41866	Update 1	ミーリング ツールパス	3軸バリ取りのNCI座標が正しい工具平面に反映されない。	2025/09/15
R-41758	Update 1	システム	2025以降でSETUPシートが重くなる。	2025/09/15
R-42140	Update 1	マシン システム	JOB設定の右チャックつめ端面からのパーツ突出しが正しくない。	2025/09/15
R-42143	Update 1	バックプロット/ ベリファイ/ ミュレーション	チップ切断サイクルを使用したドリル ツールパスをクラシック バックプロットで描画すると工具がパーツから離れる方向に移動 する。	2025/09/15
R-41171	PC	マシン システム	ストックがソリッドかSTLの場合、パーツ長さの数値が正しくない。	2025/06/17
R-41293	PC	CAD	ソリッドを 部分保存 したファイルを開き直すとエラーが発生する。	2025/06/17
R-40744	PC	ツールパス ユー ティリティ	マシングループ間で操作をコピーすると送り速度が失われる。	2025/06/17
R-39421	PC	システム	容量が大きなパーツファイルでBNCIデータが失われる問題。	2025/06/17
R-39221	PC	ファイル管理	Mastercam 2025で問題が発生するMastercam 2024パーツファイルがある。	2025/06/17
R-39204	PC	ミーリング ツールパス	5軸ドリル ツールパスの変数値パラメータがNCIで最初の穴にし か設定されない。	2025/06/17
R-37370	PC	ツールパス ユー ティリティ	図形を持つ操作をインポートすると、図形が作図平面上にイン ポートされない。	2025/06/17
R-37915	PC	ミーリング ツールパス	ツールパス間で図形を追加すると、チェインの順番が反転する。	2025/06/17
R-37969	PC	ツールパス ユー ティリティ	操作インポート で、選択した操作だけでなく、すべての操作がイ ンポートされる。	2025/06/17
R-41637	PB 4	ミーリング ツールパス	ねじ切りミルでコンピュータと制御機の補正を使用すると問題が 発生する。	2025/04/28
R-41180	PB 4	CAD	変形移動（移動）を実行しても関連ツールパスがダーティになら ない。	2025/04/28
R-41700	PB 4	ミーリング ツールパス	3軸バリ取りと区別するために5軸バリ取りを変更。	2025/04/28
R-41608	PB 4	ミーリング ツールパス	Mastercam 2025と2026で面取りドリルを再生成すると穴が抜け る。	2025/04/28
R-41579	PB 4	ミーリング ツールパス	2026の穴加工選択でウィンドウ選択の動作が安定しない。	2025/04/28
R-41578	PB 4	ミーリング ツールパス	ドリルの穴を選択する際に一部の穴の方向が反転する。	2025/04/28

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
		ルパス		
R-41577	PB 4	ミーリング ツールパス	中空を伴う穴加工の選択と穴区間に問題がある。	2025/04/28
R-41576	PB 4	ミーリング ツールパス	ストックモデルで、2026への移植のためにpathType5の使用を除去。	2025/04/28
R-41449	PB 4	ミーリング ツールパス	操作を編集するごとにセーフティ ゾーンのグラフィック プレビューが移動する。	2025/04/28
R-41425	PB 4	ミーリング ツールパス	バレル工具の刃長がバレル部分より長いと加工が深くなる。	2025/04/28
R-41417	PB 4	ミーリング ツールパス	2Dキャビ加工をモデル面取りツールパスとともに再生成すると、リード動作が失われる。	2025/04/28
R-41416	PB 4	ミーリング ツールパス	2Dダイナミックとキャビ加工で複数の領域に仕上げパスを生成するとゼロカットが出力されない。	2025/04/28
R-41415	PB 4	ミーリング ツールパス	サークルミルで 中心で開始 をオフにするとゼロカットが出力されない。	2025/04/28
R-41357	PB4	ミーリング ツールパス	3軸バリ取りとMill-Turnで工具平面のリンクが正しく機能しない。	2025/04/28
R-41273	PB4	ミーリング ツールパス	穴加工の複数の穴選択に問題。	2025/04/28
R-41210	PB4	ミーリング ツールパス	ウィンドウ選択を使用すると テーパ穴を許可 チェックボックスが正常に動作しない。	2025/04/28
R-41209	PB 4	ミーリング ツールパス	複数の穴で工具軸が同軸になっていると、セーフティ ゾーンを使用した時のパスの結果が不良になる。	2025/04/28
R-41208	PB 4	ミーリング ツールパス	デフォルトを保存する際に、一連の追加と削除の後にMastercamがクラッシュする。	2025/04/28
R-41183	PB 4	ミーリング ツールパス	統合複合軸の 角度範囲 ページを表示するとMastercamがクラッシュする。	2025/04/28
R-41159	PB 4	ミーリング ツールパス	2025で2Dスウィープを再生成するとツールパスが大きくオフセットされる。	2025/04/28
R-40973	PB 4	ライセンス管理	Mastercam 2025 Update 5でLauncherとネットワーク版ソフトウェア ライセンスのショートカット コマンドが機能しない。	2025/04/28
R-40974	PB 4	CAD	関連ツールパスが移動してもダーティにならない。	2025/04/28
R-41197	PB 4	マシン システム	ストックがソリッドかSTLの場合、パーツ長さの数値が正しくない。	2025/04/28
R-41473	PB 4	CAD	サーフェイスの削除に時間がかかった。	2025/04/28
R-41363	PB 4	CAD	ファイルを開くとMastercam 2025がクラッシュする。	2025/04/28

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
R-41358	PB 4	ミーリング ツールパス	複合面粗取りポケットを再生成するとクラッシュする。	2025/04/28
R-41277	PB 4	バックプロット/ ベリファイ/シミュレーション	グループ化された要素を含むMastercamファイルをDXFファイルに書き出すと要素が重複する。	2025/04/28
R-41348	PB 4	バックプロット/ ベリファイ/シミュレーション	進入/退出が使用されていない場合、シミュレーション時にベリファイ エラーが発生する。	2025/04/28
R-40681	PB 4	ミーリング ツールパス	適当なパーツを使用した全般的な検証中にエラー、または例外が見つかった。	2025/04/28
R-40681	PB 4	ミーリング ツールパス	オープン ポケット切削方法を使用した2Dポケットが、選択したチェーンの外側を加工する。	2025/04/28
R-40342	PB 4	ミーリング ツールパス	輪郭ツールパスで2本目のパスの主軸回転速度が誤ったものになり、再生成しても修正されない。	2025/04/28
R-41608	PB 4	ミーリング ツールパス	旧バージョンのファイルから再選択すると、選択した穴が抜ける。	2025/04/28
R-39063	PB 2	ミーリング ツールパス	ツールパス穴定義を使用すると、ツールパスの生成後に穴の選択内容が変わる。	2025/03/06
R-38550	PB 2	CAD	「ソリッドからのサーフェイス」でソリッドを選択した後に[Enter]を押すと、機能が終了する。	2025/03/06
R-41034	PB 2	CAD	ベリファイを実行するとMastercamがハングアップする。	2025/03/06
R-36620	PB 2	CAD	製図で、レベルを変更し、注釈を作成してから終了すると、レベルが元の番号に戻る。	2025/03/06
R-40676	PB 2	CAD	すべての図形と寸法を削除すると、寸法ごとに警告メッセージが表示される。	2025/03/06
R-37845	PB 1	ミーリング ツールパス	特定のレンズ バレル工具を使用して統合操作の 切削パターン ページに移動すると、Mastercamがクラッシュする。	2025/02/18
R-40611	PB 1	ミーリング ツールパス	統合の走査線で切削回数を1に設定すると、最初のパスではなく最後のパスが生成される。	2025/02/18
R-40330	PB 1	ミーリング ツールパス	バリ取りがダウンカットを維持しない。	2025/02/18
R-39543	PB 1	ミーリング ツールパス	穴加工に以前のファイルと同軸穴を良好に処理する方法が必要。	2025/02/18
R-40092	PB 1	ミーリング ツールパス	2D輪郭で 工具退避動作無効 を使用すると干渉が発生する。	2025/02/18
R-40252	PB 1	ミーリング ツールパス	2Dねじ切り加工で 円弧内角度 の設定を180度より大きくすると、無駄な動作が作成される。	2025/02/18

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
R-38968	PB 1	ミーリング ツールパス	深さがゼロ以外に設定されていて、先端補正とセーフティゾーンが有効になっている5軸ドリル ツールパスを2025で再生成すると、誤った深さで開始する。	2025/02/18
R-39544	PB 1	ミーリング ツールパス	穴加工で、穴の中空が検出されない。	2025/02/18
R-39507	PB 1	ミーリング ツールパス	モデル面取りツールパスで移動高さを選択し、ワーク保持要素を選択しなかった場合、再生成に失敗する。	2025/02/18
R-40342	PB 1	ミーリング ツールパス	2D輪郭で2本目のパスの主軸回転速度が誤ったものになり、再生成しても修正されない。	2025/02/18
R-39799	PB 1	ミーリング ツールパス	Mastercam 2025では、統合ツールパスの 最大投影距離 フィールドが使用できない。	2025/02/18
R-32745	PB 1	ミーリング ツールパス	ツールパス/複合面選択 で加工を すべて に設定しても、同じツールパスの作成時に何も選択されない。	2025/02/18
R-38160	PB 1	ミーリング ツールパス	Mastercam 2025の2D輪郭で 輪郭の開始を調整 を使用すると、進入/退出がトリムされる。	2025/02/18
R-38763	PB 1	ミーリング ツールパス	穴区間で、トップ以外の履歴のない穴が正しく表示されない。	2025/02/18
D-14631	PB 1	ミーリング ツールパス	複合面粗取りポケットが干渉する。	2025/02/18
D-13697	PB 1	ミーリング ツールパス	オープン ポケット 切削方法を使用した2Dポケットが、選択したチェーンの外側を加工する (+7) 。	2025/02/18
R-30408	PB 1	ミーリング ツールパス	3軸動作を使用すると、ストックモデルが工具よりも遠くを加工する。	2025/02/18
R-38425	PB 1	CAD	Inventorのアセンブリが正しく変換されない。	2025/02/18
R-38567	PB 1	CAD	図形のオフセット時に、オフセット前後の色が表示されない。	2025/02/18
R-35389	PB 1	CAD	変形移動（投影）で直線、円弧、スプラインから成る3Dのチェーンを平面に投影すると、要素間にギャップができる。	2025/02/18
R-38755	PB 1	CAD	サーフェイス テスト機能で法線エラーに誤った正の値が表示される。	2025/02/18
R-34917	PB 1	CAD	面/面フィレットで微小パーツに0.08ミリの一定フィレットを作成できない。	2025/02/18
R-35766	PB 1	CAD	長さを修正の 分割 をオンにした状態で0.4インチ未満のスプラインを選択すると、正常に動作しない。	2025/02/18
R-36986	PB 1	CAD	Inventor 2024のアセンブリが分解された状態でMastercamに取り込まれる。	2025/02/18
R-38506	PB 1	CAD	穴操作を作成 をオンにした状態でファイルをインポートすると、オフにした場合のように円弧が作成されない。	2025/02/18

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
R-40734	PB 1	CAD	モデル準備、フィレット除去を使用するとソリッドが破損する。	2025/02/18
R-40732	PB 1	CAD	変形移動（図形ネステイング）の「ソリッドのトップにラベルを配置」が機能していない。	2025/02/18
R-40128	PB 1	CAD	「曲線 平面スライス」の使用時にEnterキーを押しても図形が選択されない。	2025/02/18
R-40442	PB 1	CAD	保存後にアンドゥをクリックすると図形が移動する。	2025/02/18
R-40481	PB 1	CAD	スピナーでフィレットの大きさを調節するとMastercamがクラッシュする。	2025/02/18
R-39731	PB 1	CAD	Parasolid (X_T) アセンブリのインポート後のレベル名がMastercam 2024と異なる。	2025/02/18
S-117926	PB 1	CAD	要素削除の速度が向上。	2025/02/18
R-37909	PB 1	CAD	サーフェイスのドラフトで、ドライブ チェインに沿ってすべてのサーフェイスの法線を反転できるようになった。	2025/02/18
R-39805	PB 1	バックプロット/ ベリファイ/シ ミュレーション	シミュレーションで誤った操作順序が表示される。	2025/02/18
R-39862	PB 1	バックプロット/ ベリファイ/シ ミュレーション	ベリファイに 現在のベリファイに追加 オプションを使用すると、Lathe操作で「シミュレーションに有効な操作を選択してください」という警告が表示される。	2025/02/18
R-40401	PB 1	バックプロット/ ベリファイ/シ ミュレーション	シミュレーションで、工具ホルダーが誤った位置に表示される。	2025/02/18
R-40653	PB 1	バックプロット/ ベリファイ/シ ミュレーション	Mill-Turnのシミュレーションで、レポート ウィンドウに「C1の方向が誤っている」というエラーが表示される。	2025/02/18
R-40777	PB 1	バックプロット/ ベリファイ/シ ミュレーション	シャンク断面を円形に変更すると、バックプロットで工具姿勢が90度反転する。	2025/02/18
R-40163	PB 1	マシン システム	変形移動のコメントにシングル クォーテーション (') が使えない。	2025/02/18
R-40712	PB 1	マシン システム	Code Expertで新しい状態を追加するとエラーが発生する。	2025/02/18
R-39242	TP 4	ミーリング ツールパス	モーフィング形式の統合ツールパスで、延長/トリムのサイド延長が正しく延長しない。	2025/01/20
R-39914	TP 4	ミーリング ツールパス	Mastercam 2022で作成したパーツで、ロータリー アドバンスの 中間スライス が機能しない。	2025/01/20
R-39983	TP 4	ミーリング ツールパス	ポケット加工ツールパスが工具の主軸回転方向を読み取らない。	2025/01/20

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
R-40229	TP 4	ミーリング ツールパス	5軸へ変換ツールパスのインスタンスが修正され、選択されたサーフェイスに投影されなくなった。	2025/01/20
R-40216	TP 4	ミーリング ツールパス	3軸バリ取りであり溝ミルを使用すると、ツールパスが途切れる。	2025/01/20
R-40335	TP 4	ミーリング ツールパス	Mastercam 2025/2026のマシン シミュレーションでリファクタリングされたコードが干渉を起こす。	2025/01/20
R-40382	TP 4	ミーリング ツールパス	ダイナミック加工とキャビ加工で輪郭ランプ進入を使用すると、誤ったZ深さに仕上げパスが出力される。	2025/01/20
R-40009	TP 4	ミーリング ツールパス	キャビ粗取りの取残しを再生成すると計算時間が5倍かかる。	2025/01/20
D-16200	TP 4	ミーリング ツールパス	ダイナミック輪郭の輪郭壁ページにあるフィールドに小数点以下3桁までしか入力できない。	2025/01/20
R-17529	TP 4	ミーリング ツールパス	複合面粗取りポケットがパーツを貫通する。	2025/01/20
D-16888	TP 4	ミーリング ツールパス	複合面粗取りポケットの平行渦巻きでパーツに干渉する。	2025/01/20
R-37906	TP 4	ミーリング ツールパス	ダイナミック加工とブレンド加工で最初のパスに主軸回転速度を設定できるようになった。	2025/01/20
R-39956	TP 4	CAD	サーフェイスの「平面でトリム」で図形が残る。	2025/01/20
R-37552	TP 4	CAD	ツールパス ネスティングがパーツ名をラベルとして使用し、不要な情報を削除する。	2025/01/20
R-36556	TP 4	CAD	トリム（部分削除）でスプラインにパワードラッグ モードを使用すると、無駄な図形が作成される。	2025/01/20
R-38444	TP 4	CAD	円弧で楕円を作成する際に、0.0001よりも厳しい公差を使用できるようになった。	2025/01/20
R-38941	TP 4	ツーリング	アセンブリが変更されました ダイアログボックスが、工具のSFMオプションを初めて編集した時にしか表示されない。	2025/01/20
R-40308	TP 4	旋削ツールパス	Mastercam 2025で工具表示が機能しない。	2025/01/20
R-38155	TP 4	ツーリング	工具マネージャで空のライブラリにホルダーをコピーすると、名前の先頭に「～コピー」が追加される。	2025/01/20
R-39419	TP 4	旋削ツールパス	Latheのドリル加工で回転タイプを変更するとリンクの深さも変わる。	2025/01/20
R-40068	TP 4	ツーリング	操作の工具に対して工具オフセットを変更すると、1つの操作に変更が反映されず、それ以外の操作は正常に更新される。	2025/01/20
R-37440	TP 4	ツーリング	ベリファイで、高送り工具がホルダー上の誤った位置に表示される。	2025/01/20
R-39085	TP 4	ミーリング ツールパス	三角メッシュ パスの自動クリアランス平面がユーザー定義の値	2024/12/03

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
		ルパス	を使用する。	
R-39382	TP 4	ミーリング ツールパス	特定のパーツで統合ツールパスを計算しようとする、Mastercamが不明な例外をスローする。	2024/12/03
R-39773	TP 4	ミーリング ツールパス	統合ツールパスの工具軸制御にある 接触する高さの割合を徐々に変更 チェックボックスの状態が維持されない。	2024/12/03
R-38883	TP 4	ミーリング ツールパス	3軸バリ取りが垂直にドリル加工された穴にバリ取りのツールパスを作成しない。	2024/12/03
R-32329	TP 4	ミーリング ツールパス	5軸ドリルで、ストックとセーフティ ゾーンによって余分な動作が作成される。	2024/12/03
R-35197	TP 4	ミーリング ツールパス	ブレンド パスの計算中に3Dブレンド ツールパスがハングする。	2024/12/03
R-37778	TP 4	ミーリング ツールパス	オブティラフ ツールパスのステップ アップが一部の平坦部に作成されない。	2024/12/03
R-38812	TP 4	ミーリング ツールパス	開いたポケットが存在する2Dポケット ツールパスを計算すると、 閉じたチェーンに対して標準ポケットを使用する が必ず有効になる。	2024/12/03
R-39307	TP 4	ミーリング ツールパス	2Dダイナミック ツールパスで、エア領域を伴うポケットの全体に仕上げパスが作成されない。	2024/12/03
R-39375	TP 4	ミーリング ツールパス	平面が異なる2つのツールパスを再生成すると、補正が 制御機 に設定されたツールパスが正しく表示されない。	2024/12/03
R-39695	TP 4	ミーリング ツールパス	キャビ粗取りツールパスの Z深さ間の工具退避動作無効 が失敗する。	2024/12/03
R-39826	TP 4	ミーリング ツールパス	穴加工ツールパスが処理する穴を誤って選択する。	2024/12/03
R-39781	TP 4	ミーリング ツールパス	5軸ドリルで、ホーム/リファレンス位置の工具ベクトルが誤った方向を指している。	2024/12/03
R-39747	TP 4	ミーリング ツールパス	ダイナミック加工ツールパスの仕上げパスにある 切込み負荷最小 を使用すると、ポスト実行時に無効な一周円のエラーが発生する。	2024/12/03
R-39930	TP 4	ミーリング ツールパス	2Dポケットの再切削にある 進入/退出曲線を粗取りパスに適用する が機能しない。	2024/12/03
R-39996	TP 4	ミーリング ツールパス	クラシックの3Dツールパスで 表示 を使用するとソリッドが見えなくなる。	2024/12/03
R-40082	TP 4	ミーリング ツールパス	ダイナミック仕上げパスがNCI上で一周円フラグの問題を引き起こす。	2024/12/03
R-39658	TP 4	ミーリング ツールパス	ウォーターライン ツールパスの再生成時間が旧バージョンから大幅に長くなった。	2024/12/03

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
R-33833	TP 4	ミーリング ツールパス	操作を再生成しないと 変数値 の変更内容がポスト処理されない。	2024/12/03
R-36989	TP 4	ミーリング ツールパス	インポート後のドリル ツールパスで 退避 の値が変わる。	2024/12/03
R-39516	TP 4	ミーリング ツールパス	新しいバージョンのMastercamでドリル ツールパスを開くと、 退避 の値が変わる。	2024/12/03
D-56145	TP 4	ミーリング ツールパス	3Dブレンドのドライブ曲線として点を使用すると、再生成時にクラッシュやエラーが発生する。	2024/12/03
D-56150	TP 4	ミーリング ツールパス	微小な切削ピッチを使用したブレンド パスの計算中に3Dブレンド ツールパスがハングする。	2024/12/03
D-14743	TP 4	ミーリング ツールパス	ラスター ツールパスが選択したおおよその開始点から始まらない。	2024/12/03
R-40242	TP 4	CAD	変形移動の投影で図形がソリッドエッジでトリムされない。	2024/12/03
R-39654	TP 4	バックプロット/ ベリファイ/シミュレーション	ベリファイの入力データ ストリームにエラーが発生する。	2024/12/03
R-39611	TP 4	バックプロット/ ベリファイ/シミュレーション	補正が 制御機 に設定されていると、ベリファイで干渉する。	2024/12/03
R-40161	TP 4	バックプロット/ ベリファイ/シミュレーション	Mill-Turnのシミュレーションが最初の工具交換でハングする。	2024/12/03
R-09875	TP 4	バックプロット/ ベリファイ/シミュレーション	Mastercamシミュレーターでの点および距離のアナライズ時に、編集集中の文字の大きさを変更できるように強化。	2024/12/03
R-22782	TP 4	バックプロット/ ベリファイ/シミュレーション	ベリファイのSTL保存機能に、現在のファイルの保存場所をデフォルトとして使用するオプションを追加。	2024/12/03
R-38640	TP 4	ツーリング	ねじ切りミル ツールパスの首下径が原因でシミュレーション エラーが発生する。	2024/12/03
R-39253	TP 4	マシン システム	Code ExpertのDNCマシンの設定が維持されない。	2024/12/03
R-40147	TP 4	ツーリング	GTCファイルがアセンブリとして開かない。	2024/12/03
R-38742	TP 3	ミーリング ツールパス	ドリル操作をインポートして同じ穴を選択すると、Mastercam 2024と2025で結果が変わる。	2024/11/12
R-39442	TP 3	ミーリング ツールパス	オブティラフ ツールパスで微小な平坦部にステップ アップが生成されない。	2024/11/12
R-39575	TP 3	ミーリング ツールパス	穴加工ツールパスで穴選択から穴が抜ける。	2024/11/12

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
		ルパス		
R-39460	TP 3	ミーリング ツールパス	穴加工ツールパスを再生成すると、同じ大きさの穴のうち1つの直径が異なる。	2024/11/12
D-54508	TP 3	ミーリング ツールパス	オブティラフ ツールパスが素材に切り込む。	2024/11/12
R-39672	TP 3	ミーリング ツールパス	ダイナミック ツールパスのテーパー先行処理に切込み切削の問題がある。	2024/11/12
R-36292	TP 3	ミーリング ツールパス	タブページには「ソリッドエッジはタブをサポートしていません」というメッセージが必要。	2024/11/12
S-114996	TP 3	ミーリング ツールパス	工具ページのボタンを並べ替え。	2024/11/12
R-39116	TP 3	CAD	ソリッド マネージャで、非表示レベルのソリッドを右クリックしてアナライズを選択しても、Mastercamがアナライズパネルを表示しない。	2024/11/12
R-39787	TP 3	CAD	アンドゥ/リドゥを実行すると、ツールパスで使用されている変形移動済みの図形で選択が変わる。	2024/11/12
R-37182	TP 3	CAD	曲線 平面スライスをソリッドに実行すると、Mastercamがクラッシュする。	2024/11/12
R-39503	TP 3	CAD	参照要素を削除すると操作番号が表示されなくなる。	2024/11/12
R-39376	TP 3	CAD	Rhinoのコンバーターがポリラインを誤って変換する。	2024/11/12
R-38778	TP 3	バックプロット/ ベリファイ/シミュレーション	ベリファイで背景色を白にすると印刷ができない。	2024/11/12
R-39701	TP 3	バックプロット/ ベリファイ/シミュレーション	クラシック バックプロットが旋盤粗取り操作を認識しない。	2024/11/12
R-33396	TP 3	バックプロット/ ベリファイ/シミュレーション	ベリファイで表示されるドッグレッグの早送り動作が、Mastercam 2023および2024と2022で異なる。	2024/11/12
R-38633	TP 3	バックプロット/ ベリファイ/シミュレーション	クラシック バックプロットに、送り速度オーバーライドと適用する円弧の最大半径に関する問題がある。	2024/11/12
R-38332	TP 3	バックプロット/ ベリファイ/シミュレーション	ベリファイで、直線的な早送り動作がドッグレッグの動きで表示されない。	2024/11/12
R-14217	TP 3	バックプロット/ ベリファイ/シミュレーション	Mastercamシミュレーターで高速と低速をクリックしても、速度が10%ごとに変化しない。	2024/11/12

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
R-37075	TP 3	ツーリング	クラシック バックプロットで、旋盤チップが工具ホルダーの外側に表示される。	2024/11/12
R-39266	TP 3	ツーリング	工具マネージャでカスタム チップの詳細を表示すると、チップ幅の値が実際の値ではなく0になる。	2024/11/12
R-39501	TP 3	マシン システム	Code Expert 2025では、行項目にコメントを追加できない。	2024/11/12
R-30899	TP 3	ツーリング	ファイルからホルダーをインポートすると、レベルの表示設定が変わる。	2024/11/12
R-39499	TP 3	マシン システム	工具テーブル内のミーリング ホルダーの名前にアクセスできるシステム トークンを追加。	2024/11/12
R-38601	TP 3	ツーリング	表示工具を設定 を2回切り替えないと、表示工具のオン/オフが切り替わらない。	2024/11/12
R-39452	TP 3	システム	ソリッドエッジのオートカーソル プレビューをオフにするオプションを追加。	2024/11/12
R-39515	TP 2	ミーリング ツールパス	投影スタイルを使用した統合ツールパスに 最大投影距離 のパラメーターがない。	2024/10/08
R-39141	TP 2	ミーリング ツールパス	特定のファイルで5軸ねじ切り加工に複数の穴を選択するとクラッシュする。	2024/10/08
R-39070	TP 2	ミーリング ツールパス	5軸ねじ切り加工でセーフティ ゾーンのずれを修正しようとするクラッシュする。	2024/10/08
R-37816	TP 2	バックプロット/ ベリファイ/ シミュレーション	バックプロットでバレル ミル工具がパーツに接触しない。ベリファイでは接触する。	2024/10/08
R-34602	TP 2	旋削ツールパス	バックプロットの旋盤送り速度がミリ/回転で表示されない。	2024/10/08
D-53949	TP 2	ミーリング ツールパス	統合ツールパスでテーパ ブルノーズ エンドミルの工具補正に問題がある。	2024/10/08
D-54560	TP 1	ミーリング ツールパス	ダイナミック加工で 自動領域 を使用すると、仕上げパスの結果がおかしくなる。	2024/10/08
D-09068	TP 1	ミーリング ツールパス	選択点で工具を切り込ませるか、進入動作を開始する。	2024/10/08
R-37601	TP 1	マシン システム	Mill-Turnの複数の操作でマルチ インサートの旋削工具を使用すると、余分な参照位置が発生する。	2024/10/08
S-114353	TP 1	選択/チェイン	ソリッドエッジからの円弧中心点の選択方法を変更。	2024/10/08
D-55736	TP 1	ミーリング ツールパス	セーフティ ゾーンでポスト計算されるドリル変数が誤っている。	2024/10/08
R-39055	TP 1	マシン システム	デフォルトのMill-Turn Operationsにツールパスを書き出せない。	2024/09/17

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
R-39053	TP 1	CAD	ベリファイを実行するとMastercamがハングアップする。	2024/09/17
R-39323	TP 1	CAD	ネスティングで別名保存ボタンをクリックすると、 拡張子が無効 というエラーが表示される。	2024/09/17
R-39119	TP 1	ミーリング ツールパス	グラフィック平面の使用時に[Esc]キーを押すとロックする。	2024/09/17
R-36608	TP 1	ミーリング ツールパス	複合軸ツールパスの 工具 ページで 送り速度 を変更しても、 円弧送り速度オーバーライド のフィールドが更新されない。	2024/09/17
R-36545	TP 1	ミーリング ツールパス	複合面粗取りポケット ツールパスを再生成できない。	2024/09/17
R-38314	TP 1	ミーリング ツールパス	Mastercam 2024でダイナミック粗取り操作をコピーすると、ダイナミック粗取りを追加するたびに再生成時間が長くなる。	2024/09/17
R-36593	TP 1	ミーリング ツールパス	オプティラフに 深さ指定 のパラメーターが必要。	2024/09/17
R-38108	TP 1	バックプロット/ ベリファイ/ シミュレーション	暗号化されたシミュレーション ファイルセットでマシン シミュレーションを起動すると、不明なエラーが発生する。	2024/09/17
R-37197	TP 1	ツールパス ユーティリティ	エクスポートでレベル名が書き出されない。	2024/09/17
R-37942	TP 1	ミーリング ツールパス	島フェーシングを使用すると、ダイナミックの仕上げパスが誤ったZ深さに出力される。	2024/09/17
R-38116	TP 1	ミーリング ツールパス	ポケット ツールパスが選択したチェーンに侵入する。	2024/09/17
R-25426	TP 1	ミーリング ツールパス	取残しキャビ粗取りのヘリカル動作がパーツに干渉する。	2024/09/17
R-37237	TP 1	ミーリング ツールパス	3Dツールパスの進入動作が選択したパーツ図形に干渉する。	2024/09/17
R-36686	TP 1	ミーリング ツールパス	3Dツールパスの内角度を180.0に設定すると、ランプ角度が誤ったものになる。	2024/09/17
R-38918	TP 1	ミーリング ツールパス	オプティラフ ツールパスの進入時にストックに干渉する。	2024/09/17
R-38502	TP 1	ミーリング ツールパス	特定のパーツで切削順を領域に設定してラスター ツールパスを生成すると、ツールパスが正しく生成されない。	2024/09/17
R-36438	TP 1	ミーリング ツールパス	切込みピッチによってはポケット ツールパスがサーフェイスに削り込む。	2024/09/17
R-38829	TP 1	ミーリング ツールパス	バリ取りツールパスの方向軸が正しく使用されない。	2024/09/17
R-24112	TP 1	ミーリング ツールパス	5軸ポケット加工を取残し粗取りに設定するとファイルの生成に	2024/09/17

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
		ルパス	失敗する。	
R-33487	TP 1	ミーリング ツールパス	5軸ポケット加工の2つの仕上げ代にそれぞれ違う値を入力すると、一部の領域が加工されない。	2024/09/17
R-31069	TP 1	ミーリング ツールパス	Port Expertに変形移動を使用すると、最初のコピー後のリンク動作が図形に侵入する。	2024/09/17
R-28546	TP 1	ミーリング ツールパス	統合ツールパスをキャンセルしても変更したパラメーターが保存される。	2024/09/17
R-37524	TP 1	全般	IOFのJOB設定にマシンのファイル名を追加。	2024/09/17
R-37246	TP 1	ミーリング ツールパス	高度なドリルで主軸回転速度が出力されない。	2024/09/17
R-37704	TP 1	ミーリング ツールパス	高度なドリルの主軸回転速度を変更した時に再生成を実行しないと、区間で誤った主軸回転速度が出力される。	2024/09/17
R-37596	TP 1	ミーリング ツールパス	高度なドリルで誤ったペック量がポスト出力される。	2024/09/17
R-37425	TP 1	バックプロット/ベリファイ/シミュレーション	制御機定義で aggregate 使用時にNCI座標をマシンビューへ変換するを使用すると、バックプロットとベリファイが誤ったものになる。	2024/09/17
R-36407	TP 1	バックプロット/ベリファイ/シミュレーション	バックプロットでの旋盤工具の生成中にパラソリッド カーネル インタフェース エラーが発生する。	2024/09/17
R-38552	TP 1	ミーリング ツールパス	Blade Expertで 工具軸制御 ページに移動するとMastercamがクラッシュする。	2024/09/17
R-37974	TP 1	ミーリング ツールパス	ブロックドリルで止め穴のドリル加工ができない。	2024/09/17
R-37308	TP 1	ミーリング ツールパス	ツールパス間で図形を追加すると、チェーンの順番が反転する。	2024/09/17
R-37923	TP 1	ミーリング ツールパス	中空のある穴を面取りドリルすると誤った深さになる。	2024/09/17
R-38398	TP 1	マシン システム	Mill-Turnのコンフィグ ファイルを開いてチャックを置換すると、チャック ストックの表示がオフになる。	2024/09/17
R-38430	TP 1	バックプロット/ベリファイ/シミュレーション	クラシック バックプロットで面取りドリルの深さが正しく表示されない。	2024/09/17
R-36884	TP 1	バックプロット/ベリファイ/シミュレーション	クラシック バックプロットのロータリー軸シミュレートチェックボックスが機能しなくなった。	2024/09/17
R-38070	TP 1	ミーリング ツールパス	複合軸ツールパスのダイアログを閉じるとMastercamがクラッシュする。	2024/09/17

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
		ルパス	シュする。	
R-37466	TP 1	マシン システム	テストを保存した後にCode Expertを閉じると例外エラーが発生する。	2024/09/17
R-37895	TP 1	システム	穴図形を開くと、 メモリーがマップされたファイルのアクセス時にエラーが発生した というメッセージが表示される。	2024/09/17
R-37933	TP 1	システム	マシングループ プロパティ内のファイルがMill-Turnマシン環境に存在しない場合はコンテンツ ファイルに追加するべき。	2024/09/17
R-33456	TP 1	CAD	Mastercam 2023がSOLIDWORKSファイルのMBD注記を正しく取り込まない。	2024/09/17
R-37629	TP 1	ミーリング ツールパス	カスタムのスリット ソーがストックモデルを正しく切断しない。	2024/09/17
R-37848	TP 1	ミーリング ツールパス	3軸バリ取りの図形色が表示されない。	2024/09/17
R-37299	TP 1	ミーリング ツールパス	バリ取りでテーパー エンドミルからロリポップに切り替えると、 接触点プロファイル セグメント エラー が発生する。	2024/09/17
R-37380	TP 1	ミーリング ツールパス	2D輪郭でインクリの退避高さの動作がおかしい。	2024/09/17
R-36876	TP 1	ツールパス ユーティリティ	操作インポート が選択した操作だけでなく、すべての操作をインポートする。	2024/09/17
R-37917	TP 1	バックプロット/ベリファイ/シミュレーション	工具をカウンターボアとして定義していると、Mill-Turnのシミュレーションでホルダーと刃物が宙に浮いて表示される。	2024/09/17
R-38169	TP 1	ミーリング ツールパス	複合軸スワーフ加工 - 工具の回転方向がアップカット/ダウンカットの設定に反映されない。	2024/09/17
R-37635	TP 1	バックプロット/ベリファイ/シミュレーション	シミュレートされた4軸ワイヤーパスでは追加されたセカンドカットのツールパスが変わる。	2024/09/17
R-36882	TP 1	バックプロット/ベリファイ/シミュレーション	ベリファイ中にパーツがクラッシュする。	2024/09/17
R-35930	TP 1	バックプロット/ベリファイ/シミュレーション	ベリファイの早送りサイクルタイムが正しくない。	2024/09/17
R-37388	TP 1	マシン システム	DMG Mori NTXのマシン シミュレーションで工具がパーツに衝突する。	2024/09/17
R-38404	TP 1	ミーリング ツールパス	ドリルのリンク パラメーターがアブソからインクリに変わる。	2024/09/17

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
R-36922	TP 1	ミーリング ツールパス	ドリル操作のリファレンス退避点ですべての位置の移動高さが正しくない。	2024/09/17
R-38433	TP 1	ミーリング ツールパス	別のドリル サブプログラムを参照するドリル サブプログラムを作成できない。	2024/09/17
R-36099	TP 1	バックプロット/ ベリファイ/シミュレーション	ベリファイに各ツールパスの加工時間を追加。	2024/09/17
R-32931	TP 1	ミーリング ツールパス	ツールパス パラメータ ダイアログボックスの 工具 セクションに工具ボタンを作成。	2024/09/17
R-38959	TP 1	ツーリング	フェイスミルのGTCが工具半径ではなく面取りが付いた状態でインポートされる。	2024/09/17
R-37437	TP 1	バックプロット/ ベリファイ/シミュレーション	Mill-Turnのシミュレーションでは端面ねじ切り加工で実際のねじ形状が表示されない。ベリファイでは表示される。	2024/09/17
R-37353	TP 1	マシン システム	ボーリングバーの非切削表現を取得できない。	2024/09/17
R-38153	TP 1	ミーリング ツールパス	開いたソリッド チェインとWCSを使用していると、Mill平面のグラフィック表示が正しくない。	2024/09/17
R-39015	TP 1	ツーリング	インポートしたGTCフラット エンドミルのエッジ処理が大きすぎる。	2024/09/17
R-36518	TP 1	ミーリング ツールパス	ヘリカルボア ツールパスに摩耗補正を使用すると、G41/G42のコードがNCIに出力されないケースがある。	2024/09/17
R-37436	TP 1	ミーリング ツールパス	複合軸バリ取りの ホルダー ページで突出し量を変更してもツールパスがダーティにならない。	2024/09/17
R-37007	TP 1	ミーリング ツールパス	MillとMill-Turnの高度なドリルで軸置換が正常に機能しない。	2024/09/17
R-37474	TP 1	ツールパス ユーティリティ	同じ工具とWCS平面を使用する複数の操作をインポートするとエラーメッセージが表示される。	2024/09/17
R-37346	TP 1	ツールパス ユーティリティ	図形を持つ操作をインポートすると、図形が作図平面上にインポートされない。	2024/09/17
R-37630	TP 1	マシン システム	IOFのサブ操作により、ポスト後のプログラムに不要なC軸出力が発生する。	2024/09/17
R-39417	TP 1	システム	容量が大きなパーツファイルでBNCIデータが失われる問題がある。	2024/09/17
R-38261	TP 1	旋削ツールパス	ストック反転を使用すると、ベリファイで旋盤ねじ切りツールパスが逆の勝手として表示される。	2024/09/17
R-36657	TP 1	ツールパス ユーティリティ	Latheのツールパス エディターでツールパスに複数の点を追加しても、1点目しか保存されない。	2024/09/17

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
R-34777	TP 1	システム	Mastercam Artを削除。	2024/09/17
R-38551	TP 1	ツーリング	2023では問題なく開くファイルを開こうとするとMastercamがクラッシュする。	2024/09/17
R-35214	TP 1	ミーリング ツールパス	大きなファイルと複合軸ツールパスを使用するとMastercamがハングし、重くなる。	2024/09/17
R-39156	TP 1	ミーリング ツールパス	パラメーター ページから ツールパス制御 タブを開く際に時間がかかる。	2024/09/17
R-38215	TP 1	ツールパス ユーティリティ	操作のインポートおよびエクスポート時に重複した平面を削減。	2024/09/17
R-38465	TP 1	ミーリング ツールパス	Mastercam 2023以前に作成されたパーツをMastercam 2024以降で開くと、固定具がワークとして表示される。	2024/09/17
R-38915	TP 1	ミーリング ツールパス	マシングループ設定の マシン ページでのシーケンス番号の検証時に問題が発生する。	2024/09/17
R-38034	TP 1	バックプロット/ ベリファイ/ シミュレーション	Mill-Turnのシミュレーションにサブスピンドルのストックが表示されない。	2024/09/17
R-37061	TP 1	ミーリング ツールパス	3軸バリ取りでユーザー定義の移動高さ平面の計算に誤った座標系が使用される。	2024/09/17
R-37710	TP 1	バックプロット/ ベリファイ/ シミュレーション	Mill-Turnシミュレーションでタレットの工具呼出しを使用するとエラーが表示される。	2024/09/17
R-38007	TP 1	マシン システム	同期マネージャで、退避の参照位置がデフォルトの参照位置ではなく「なし」に設定される。	2024/09/17
R-38200	TP 1	ツーリング	Millの汎用工具カタログ (GTC) インポート機能が首下長として使用できる長さを使用しない。	2024/09/17
R-39078	TP 1	ミーリング ツールパス	Millツールパスの 工具 ページに入力した内容が保存されない。	2024/09/17
R-38055	TP 1	バックプロット/ ベリファイ/ シミュレーション	工具呼出し が選択されたタレット退避操作のデータをMill-Turnシミュレーションで処理する際に 無効な軸数 のエラーが発生する。	2024/09/17
R-39139	TP 1	ミーリング ツールパス	5軸ドリル ツールパスのNCIで 変数値 が最初の穴にしか設定されない。	2024/09/17
R-37723	TP 1	CAD	モデル準備のプッシュ/プルを0かDで実行しようとする、 フェイス チェック失敗 の警告が表示される。	2024/09/17
R-37741	TP 1	旋削ツールパス	工具が360度をまたぐ際、Mill-TurnのA軸がシミュレーションで干渉する。	2024/09/17
R-38657	TP 1	バックプロット/ ベリファイ/ シミュレーション	突出し量を調整すると、Mill-Turnシミュレーションでホルダー	2024/09/17

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
		ベリファイ/シミュレーション	がミーリング ヘッドの中に取り付けられる。	
R-38223	TP 1	ミーリング ツールパス	Mill-Turnシミュレーションで不明なエラーが発生する。	2024/09/17
R-37305	TP 1	バックプロット/ ベリファイ/シミュレーション	Mill-Turnシミュレーションで予期しないエラーが発生する。	2024/09/17
R-38855	TP 1	ミーリング ツールパス	複合軸操作を2度編集すると操作がダーティにならない。	2024/09/17
R-32289	TP 1	ミーリング ツールパス	ロータリー アドバンス ツールパスの加工がパーツの中心に近づく際に最終パスの深さが急激に深くなり、誤った切削/干渉が残る。	2024/09/17
R-35842	TP 1	ミーリング ツールパス	2023の5軸バリ取りを2024で再生成するとクラッシュする。	2024/09/17
R-36649	TP 1	ミーリング ツールパス	2024/2025の複合軸バリ取り（割り出し）で予期せぬ動作が作成される。	2024/09/17
R-37598	TP 1	ミーリング ツールパス	統合曲線のエラー メッセージの表現を変更。	2024/09/17
R-36201	TP 1	ミーリング ツールパス	2024と2025で統合ツールパスの直線進入が無視される	2024/09/17
R-38636	TP 1	ミーリング ツールパス	統合ツールパスの曲線選択時に誤ったチェイン ダイアログが表示される。	2024/09/17
R-33039	TP 1	ミーリング ツールパス	統合ツールパスで面沿いのリンク動作がドライブ面に侵入する。	2024/09/17
R-34995	TP 1	ミーリング ツールパス	Mastercam 2024でスワーフ ツールパスの開始位置が変わる。	2024/09/17
R-37146	TP 1	ミーリング ツールパス	操作のワークオフセット番号がツールパス マネージャ上で更新されない。	2024/09/17
R-38849	TP 1	ミーリング ツールパス	マイクロリフトの高さが原因でオプティラフのリンク動作が干渉する。	2024/09/17
R-37180	TP 1	ツーリング	カウンターシンク工具の検証が機能しない。	2024/09/17
R-34660	TP 1	CAD	ツールパスを持つMastercam 2023のパーツファイルでパラソリッド エラーが発生する。	2024/09/17
R-39040	TP 1	ミーリング ツールパス	変更後の2番目のチェインの切込み速度が正しくない。	2024/09/17
R-33945	TP 1	ミーリング ツールパス	ポケット加工の粗取りがボスの周りを切削しない。	2024/09/17

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
R-38109	TP 1	ミーリング ツールパス	Port Expertでストックを使用すると不明な例外が発生する。	2024/09/17
R-39213	TP 1	ファイル管理	2025では特定のMastercam 2024パーツファイルに問題がある。	2024/09/17
R-37626	TP 1	選択/チェイン	Mastercam 2025では工程穴あけの選択が不完全になる。	2024/09/17
R-37787	TP 1	ツールパス ユーティリティ	ProDrillのヘリカルボアで 中心で開始/中心で終了 を選択しても、操作内で 中心で終了 が選択されない。	2024/09/17
R-37898	TP 1	ツールパス ユーティリティ	ProDrillの 1つの形状としてグループ化する最大長さ相違 が正しく機能していない。	2024/09/17
R-37138	TP 1	ミーリング ツールパス	彫刻ミル ツールパスで外側のエッジ周辺にストックが残る。	2024/09/17
R-37253	TP 1	ミーリング ツールパス	主軸回転方向が反時計回り（左回り）の場合、ソー ツールパスの補正方向が正しく適用されない。	2024/09/17
R-37252	TP 1	ミーリング ツールパス	ソー ツールパスが最後の逃げ動作の後に切り込む。	2024/09/17
R-09666	TP 1	選択/チェイン	フリーハンドの選択をサポート。	2024/09/17
R-38982	TP 1	選択/チェイン	ソリッドエッジからの円弧中心点の選択方法を変更。	2024/09/17
R-38837	TP 1	CAD	ダイナミック変形移動と移動では、 点 のオートカーソル機能を使用しても、画面上で点以外の位置が選択できる。	2024/09/17
R-38387	TP 1	ミーリング ツールパス	ストックモデル操作に誤った食い込みが表示される。	2024/09/17
R-37736	TP 1	ミーリング ツールパス	ストックモデルで ミーリングの刃部のみに チェックを入れると、結果が誤った不完全なものになる。	2024/09/17
R-31006	TP 1	ミーリング ツールパス	ストックモデルで併合/パターンの結果からストックモデルが作成される。	2024/09/17
R-36329	TP 1	ミーリング ツールパス	ストックモデル操作がダーティな場合でもストックモデルが表示され、操作を削除しても表示が消えない。	2024/09/17
R-37692	TP 1	マシン システム	ストック原点/アンカーポイントのパラメーター 19212が更新されない。	2024/09/17
R-23336	TP 1	ミーリング ツールパス	ウォーターラインの 切削追加 が正常に機能しない。	2024/09/17
R-32518	TP 1	ミーリング ツールパス	スワーフ加工の レイヤー数 が機能していない。	2024/09/17
R-39258	TP 1	システム	容量が大きなパーツファイルでパフォーマンスに問題が出る。	2024/09/17
R-37863	TP 1	全般	MillかRouterのライセンスでLatheのギャラリーに3軸バリ取りツールパスを追加。	2024/09/17
R-31334	TP 1	ミーリング ツールパス	ヘリカルボア/ねじ切りミル操作の後の統合ツールパスで誤って	2024/09/17

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
		ルパス	余分な動作が発生する。	
R-37815	TP 1	ミーリング ツールパス	ツールパスを閉じた後や削除した後も グラフィック要素 が表示されたままになる。	2024/09/17
R-38920	TP 1	ミーリング ツールパス	複数のチェーンでフェーシングを作成すると、送り速度の変更が最初のチェーンにしか適用されない。	2024/09/17
R-37922	TP 1	ミーリング ツールパス	ドリル ツールパスで、同軸の穴を持つソリッドボディの中空部分が1つの穴として表示される。	2024/09/17
R-38958	TP 1	ミーリング ツールパス	Mastercam 2025では工具や操作の送りおよび回転を編集すると、ツールパスの再生が必要になる。	2024/09/17
R-22935	TP 1	ミーリング ツールパス	ポケット ツールパスに切削が作成されない。	2024/09/17
R-37263	TP 1	全般	平面に韓国語の文字が含まれているとProductivity+の機械更新サイクルでエラーが発生する。	2024/09/17
R-38724	TP 1	バックプロット/ベリファイ/シミュレーション	ツールパスの工具接触点に予期せぬ接続線と誤った変形が表示される。	2024/09/17
R-39006	TP 1	バックプロット/ベリファイ/シミュレーション	サブスピンドルでのねじ切りがワークの反対側でベリファイされる。	2024/09/17
R-31488	TP 1	バックプロット/ベリファイ/シミュレーション	高度なドリルのベリファイとストックモデルで工具半径が深すぎる。	2024/09/17
R-37722	TP 1	バックプロット/ベリファイ/シミュレーション	旋盤カスタムねじ切りが正しくシミュレートされない。	2024/09/17
R-37590	TP 1	バックプロット/ベリファイ/シミュレーション	ツールパス変形移動の問題。	2024/09/17
R-38961	TP 1	ミーリング ツールパス	統合ツールパスの 適用 ボタンを押してもツールパスが更新されない。	2024/09/17
R-39327	TP 1	ミーリング ツールパス	統合ツールパスの 工具軸制御 ページにある 負のサイドチルト を使用チェックボックスの状態が維持されない。	2024/09/17
R-37400	TP 1	ミーリング ツールパス	統合ツールパスで 指定距離でブレード が選択されていると、 渦巻きを実行 ドロップダウンがフルにリセットされる。	2024/09/17
R-38898	TP 1	ツーリング	工具画像に読めないフォントが表示される。	2024/09/17
R-36717	TP 1	Wire	ワイヤーEDMのモデルへの侵入が衝突として表示されない。	2024/09/17
R-37325	TP 1	バックプロット/ベリファイとマシン シミュレーション	でパーツの回転角度が正	2024/09/17

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
		ベリファイ/シミュレーション	しく計算されない。	
R-36161	TP 1	ミーリング ツールパス	Mastercam 2024のMill-Turnでベリファイが即座にクラッシュする。	2024/09/17
R-32239	TP 1	バックプロット/ベリファイ/シミュレーション	Mill-Turnマシンの後ろに読み込んだマシン内のLathe操作でMastercamがクラッシュする。	2024/09/17
R-38511	TP 1	Wire	Wireで適用をクリックすると、セカンドカットとページの半分がリセットされる。	2024/09/17
R-36654	TP 1	CAD	ワイヤーフレーム フィレットおよび面取り、ダイナミック トリム、要素でトリム、部分削除のドラッグ選択を有効/無効にするための新しいコンフィグ/CAD設定を追加。	2024/09/17
R-36893	TP 1	CAD	Autodesk InventorからMastercamにマーク コマンド フィーチャを読み込む機能を追加。	2024/09/17
R-33725	TP 1	CAD	Mastercam 2023で最新版のAlibre Design .AD_PRTモデルを開くとエラーが表示される。	2024/09/17
R-36011	TP 1	CAD	Mastercam 2024ではCATIAから書き出されたSTEPファイルのベンドライン情報が表示されない。	2024/09/17
D-54288	TP 1	マシン システム	同期マネージャに軸ツールパス アイコンが表示されない。	2024/09/17
R-37569	TP 1	CAD	モデルをアナライズする際、要素アナライズが開くまでに時間がかかる。	2024/09/17
R-38897	TP 1	CAD	自動方向でボックス境界の最小値が設定されない。	2024/09/17
R-35094	TP 1	CAD	IGESコンバーターがインポート時に円弧をスプラインに変換する。	2024/09/17
R-29502	TP 1	CAD	IGESコンバーターが誤ってB-Repソリッド（IGESタイプ 510）をサーフェイスとしてインポートする。	2024/09/17
R-37623	TP 1	CAD	SOLIDWORKSではフェイスが分割されているが、Mastercamにインポートするとその分割が消える。	2024/09/17
R-36883	TP 1	CAD	青いステータスバーの左下に、要素削除の進行状況を表示するメッセージを追加。	2024/09/17
R-38206	TP 1	CAD	部分削除コマンドで直線をトリムした後に製図の関連性を維持。	2024/09/17
R-38421	TP 1	CAD	製図（円）の寸法属性で、直径の記号が正しくない。	2024/09/17
R-37298	TP 1	CAD	DWG/DXFファイルをMastercamに読み込むと、直線が適切に円弧とつながらない。	2024/09/17
R-38158	TP 1	CAD	DWG/DXFファイルをMastercamに読み込むと、直線が適切に円弧とつながらない。	2024/09/17
R-36789	TP 1	CAD	DWG/DXFファイルをMastercamに読み込むと、直線が適切に円	2024/09/17

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
			弧とつながらない。	
R-38943	TP 1	CAD	Mastercam 2023でファイルを保存するとエラーが発生し、psxc ファイルが生成される。	2024/09/17
R-39044	TP 1	CAD	Mastercamパーツファイルを開くとパラソリッド エラーが発生 する。	2024/09/17
R-37779	TP 1	CAD	ソリッド図形を持つツールパス操作をダブルクリックするとア サートが発生する問題を修正。	2024/09/17
R-39098	TP 1	CAD	ソリッドを含む3D PDFファイルを書き出すとエラーが発生す る。	2024/09/17
R-34121	TP 1	CAD	IGESをインポートすると、アセンブリ ファイル内の複数の構成 要素が正しく整列されない。	2024/09/17
R-34821	TP 1	CAD	Mechanical DesktopからIGESファイルをインポートできない。	2024/09/17
R-37765	TP 1	CAD	Inventorファイルの3D注記が失われる。	2024/09/17
R-38213	TP 1	CAD	フィレット除去 パネルでOKをクリックするとモデル準備がク ラッシュする。	2024/09/17
R-38438	TP 1	CAD	ネスティング操作でMastercamがクラッシュする。	2024/09/17
R-38590	TP 1	CAD	要素からメッシュ コマンドでサーフェイスが削除されない。	2024/09/17
R-37881	TP 1	CAD	水平基準寸法をミラーすると寸法が正しくなくなる。	2024/09/17
R-38436	TP 1	CAD	プッシュ/プル のチェックマークが 移動 のように動作する。	2024/09/17
R-37303	TP 1	CAD	モデル準備の 分解 で 開始点 フィールドに位置を手動入力するとブ レビューが表示されない。	2024/09/17
R-37284	TP 1	CAD	要素タイプがコピーに設定されている場合、モデル準備が適切に コピーしない。	2024/09/17
R-35948	TP 1	CAD	Mastercam 2024でDWGファイルを開くと、パーツが直線ではな くスプラインとして取り込まれる。	2024/09/17
R-35571	TP 1	CAD	Mastercam 2023ではDWGが直線を作成するが、2024ではスプラ インを作成する。	2024/09/17
R-35222	TP 1	CAD	DXFコンバーターがインポート時に直線をスプラインに変換す る。	2024/09/17
R-37649	TP 1	CAD	MastercamでNXファイルが開かない。	2024/09/17
R-36460	TP 1	CAD	SLDPRTファイルをインポートするとスケッチが欠落する。	2024/09/17
R-38910	TP 1	CAD	モデル準備、フィレット除去で 適用 を押すとソリッドが破損す る。	2024/09/17
R-37583	TP 1	CAD	ソリッド（ブロック）の基準点を変更すると、座標が入力できな くなる。	2024/09/17
R-21975	TP 1	CAD	IGESファイルをインポートすると不正なトリム面が作成され	2024/09/17

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
			る。	
R-36476	TP 1	CAD	Creo 2024ファイルから一部のコーナーフィレットが取り込まれない。	2024/09/17
R-37026	TP 1	CAD	Mastercamのセッション中にサーフェイス ドラフトの寸法が維持されない。	2024/09/17
R-38945	TP 1	CAD	変形移動機能でソリッドボディを移動すると名前が「ソリッド」に変わる。	2024/09/17
R-38944	TP 1	CAD	変形移動機能でソリッドボディを移動すると名前が「ソリッド」に変わる。	2024/09/17
R-38916	TP 1	CAD	ツールパス ネスティングでネスティング基準（工具中心/工具直径）の選択状態が維持されない。	2024/09/17
R-38894	TP 1	CAD	ツールパス ネスティングでネスティング基準（工具中心/工具直径）の選択状態が維持されない。	2024/09/17
R-38789	TP 1	CAD	ファイルからツールパス ネスティングすると、切込み速度と退避速度がツールパス パラメータからではなく工具ライブラリから取得される。	2024/09/17
R-38957	TP 1	CAD	変形移動（図形ネスティング）のソリッドのトップにラベルを配置が機能していない。	2024/09/17
R-37576	TP 1	CAD	変形移動のオフセット チェインでチェインの前にパネルの値を調整できる。	2024/09/17
R-36252	TP 1	CAD	オートカーソル選択バーのソリッドエッジ選択をモーダルに設定。	2024/09/17
R-38019	TP 1	CAD	角度寸法を作成し、 角度を度/分/秒 に設定すると、 フォーマット が 小数点 から 科学記号 に変わる。	2024/09/17
R-37241	TP 1	CAD	IPTファイルをMastercamにインポートする際、色が適切にインポートされない。	2024/09/17
R-38692	TP 1	CAD	分解を使用する際に、配置を手動に変更し、青いチェックをクリックしてから配置を自動に戻すと、作業領域でソリッドをウィンドウ選択できなくなる。	2024/09/17
R-37854	TP 1	CAD	直線 平行コマンドの使用時に、直線を選択した後にオフセット距離をロック、またはロック解除すると予期せぬ動作が発生する。	2024/09/17
R-38970	TP 1	CAD	ワイヤーフレーム - 回転プロファイル - スライスでMastercamがクラッシュする。	2024/09/17
R-38981	TP 1	CAD	ワイヤーフレーム - 回転プロファイル - スライスでMastercamがクラッシュする。	2024/09/17
R-38977	TP 1	CAD	ワイヤーフレームの点 線上コマンドで複数のチェインを選択す	2024/09/17

番号	リリース	カテゴリー	説明	日付
R-37092	TP 1	CAD	ると、作成後の点がチェーンから外れてしまう。 MastercamからSTEPファイルを書き出すとカスタム平面が保存されるようになった。STEPファイルを開くと平面が取り込まれる。	2024/09/17
R-38769	TP 1	CAD	変形移動（移動）で、移動後の図形のプレビューが更新されない。	2024/09/17

最新版のダウンロードについては弊社ウェブサイト
をご確認ください。



〒578-0965 東大阪市本庄西2-6-23
TEL: 06-6744-7331 / FAX: 06-6744-7431



www.mastercam.com

Mastercam® is a registered trademark of CNC Software, LLC. All other trademarks are property of their respective owners.
©1983-2025. All rights reserved.

Mastercam®

671 Old Post Road
Tolland, CT 06084 USA