Moldplus
Design Tools

Ver15.0.0


for MASTERCAM 2027

インストールと起動

ジェービーエムエンジニアリング株式会社

インストール

1. CD をドライブに挿入すると自動でインストーラが起動します。
   自動起動しない場合は、CD ドライブの AutoRun.hta を実行します。
   Moldplus Design Toolsfor Mastercam 2027 欄の「**インストール**」をクリックしてファイルを開きます。警告などが表示されたら「実行を許可する」や「実行」や「はい」などを選択して進めてください。ファイルのダウンロードダイアログが表示されたら「開く」を実行します。
   インストールウィザードが起動したら[日本語]を選択して、「次へ >」 をクリックします。
   画面が切り替わるまでしばらくお待ちください。(設定言語の選択は省かれる場合もあります)



2. インストール先の選択
   Mastercam 2027 をインストールしたフォルダを指定します。
   ダイアログの表示が問題ないように見えても「・・・」をクリックして C:¥Program Files¥Mastercam 2027 (デフォルト)を選択し直すなど確認を行なってください。
   正しく指定できましたら「ライセンス許諾条件」をクリックしてください。
   □にチェックを入れ表示される「インストール」ボタンをクリックするとライセンス許諾条件を確認せず、インストールが始まります。ご注意ください。



3. 使用許諾契約

ライセンス契約にご同意いただけましたら、「承諾してインストール (A)」 をクリックするとインストールが始まります。ファイルのコピーが終了するまでしばらくお待ちください。



「戻る(B)」をクリックして 1 つ前のダイアログで、[ライセンス許諾条件に同意します。]にチェックをいれ、「インストール」をクリックしてもインストールが始まります。

ダイアログの向かって右上の「×」をクリックするとインストールを中断してインストーラを終了することができます。

4. Moldplus SA Design Tools V14.5 for Mastercam 2027 のインストールが完了しました

インストール完了です。「完了」 をクリックします。




What's New が開く場合は、ダイアログが後ろに隠れていることがあります。


What's New が開かなくてもダイアログが表示されていれば、インストールは完了しています。

起動

インストールが完了すると最初の Mastercam 2027 起動時にリボンメニューに MP Design ツールタブが追加表示されます。リボンメニューのコマンドアイコンをクリックしてください。




リボンメニューの右クリックメニューで「リボンをカスタマイズ」を実行しても、既存の MP Design ツールタブは編集できません。
追加した新規タブについてのみ編集が可能です。




カスタマイズの詳しい操作については、Mastercam 2027 のヘルプを参照してください。

バージョンアップ後、最初の Mastercam 起動時にポップアップダイアログが
表示されることがあります。
既にリボンメニューにタブが存在することを示しているので「OK」をクリックして閉じてください。




最初に起動したときにライセンスエラーのダイアログが表示されますが、「OK」をクリックするとアクセスコード入力のダイアログ(Moldplus ライセンスマネージャ)が表示されます。



（表示されない場合は「Design ツールヘルプ」の
「Design ツールライセンス」を実行してください）




「レジスタ」をクリックして弊社より別途 CD などで提供しているライセンスファイル（ファイル名が M から始まる xml ファイル）を指定し、「開く」をクリックしてください。





2 回目以降は最初に登録したライセンスが有効である限り
リボンメニューのコマンドアイコンから起動できます。


ライセンスの内容は「Design ツールライセンス」から確認できます。





ステート✖　有効なライセンスが登録されていません。このプロダクツはお使いいただけません。


ステート✔　有効なライセンスが登録されています。このプロダクツはお使いいただけます。

起動時に　LIC_NH_IP_NOT_FOUND というポップアップが表示される場合は、ライセンスファイルが読み込まれていない、または読み込まれたライセンスが有効でないなどいずれかの理由で正しいライセンスが設定されていません。









OK をクリックしてポップアップを閉じ、最新のライセンスファイルを準備してコマンドを実行してください。

最新のライセンスファイルの再発行、使用許諾の契約内容確認などについては
弊社営業サポート部(TEL06-6599-9238)までお問い合わせください。

詳細については C:¥Users¥Public¥Documents¥Shared Mastercam 2027¥Moldplus¥HELP フォルダにある pdf ファイルやヘルプファイルをご参照ください。

WhatsNew.pdf
Design_Tools_README.pdf
DesignToolsTutorial.pdf
DesignTools5AxisToolKitTutorial.pdf　など

※　pdf ファイルを開く為には Adobe Acrobat Reader7.0 以上が必要です。