



	工具名	メーカー	工具径	工具R	刃長	刃数	タイプ	被削材	送り	回転	
<input type="checkbox"/>	IMX10R4F10010	三菱マテリアル	10	0	10.5	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10R4F10010	三菱マテリアル	10	0	10.5	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10R4F10010	三菱マテリアル	10	0	10.5	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10R4F10010	三菱マテリアル	10	0	10.5	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10S3A10008	三菱マテリアル	10	0	8.5	3	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10S3A10008	三菱マテリアル	10	0	8.5	3	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10S3HV10008	三菱マテリアル	10	0	8.5	3	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10S3HV10008	三菱マテリアル	10	0	8.5	3	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10S3HV10008	三菱マテリアル	10	0	8.5	3	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10S3HV10008	三菱マテリアル	10	0	8.5	3	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10S3HV10008	三菱マテリアル	10	0	8.5	3	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10S4HV10010	三菱マテリアル	10	0	10.5	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10S4HV10010	三菱マテリアル	10	0	10.5	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10S4HV10010	三菱マテリアル	10	0	10.5	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10S4HV10010	三菱マテリアル	10	0	10.5	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10S4HV10010	三菱マテリアル	10	0	10.5	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10S4HV10010	三菱マテリアル	10	0	10.5	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10S4HV10010S	三菱マテリアル	10	0	10.5	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10S4HV10010S	三菱マテリアル	10	0	10.5	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10S4HV10010S	三菱マテリアル	10	0	10.5	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10S4HV10010S	三菱マテリアル	10	0	10.5	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10S4HV10010S	三菱マテリアル	10	0	10.5	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10S4HV10010S	三菱マテリアル	10	0	10.5	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10S4HV10010S	三菱マテリアル	10	0	10.5	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX12R4F12012	三菱マテリアル	12	0	12.5	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX12R4F12012	三菱マテリアル	12	0	12.5	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX12R4F12012	三菱マテリアル	12	0	12.5	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX12R4F12012	三菱マテリアル	12	0	12.5	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX12R4F12012	三菱マテリアル	12	0	12.5	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX12S3A12010	三菱マテリアル	12	0	10.1	3	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX12S3HV12010	三菱マテリアル	12	0	10.1	3	スクエア	設定なし	0	0	

選択工具断面

出力する

キャンセル



	工具名	メーカー	工具径	工具R	刃長	刃数	タイプ	被削材	送り	回転	
<input type="checkbox"/>	MS2SSBR0600	三菱マテリアル	12	6	12	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	MS2SSBR0500	三菱マテリアル	10	5	10	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	MS2SBR0600	三菱マテリアル	12	6	18	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	MS2SBR0500	三菱マテリアル	10	5	15	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	MS2MBR0600	三菱マテリアル	12	6	22	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	MS2MBR0500	三菱マテリアル	10	5	18	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	MP2SSBR0400	三菱マテリアル	8	4	8	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	MP2SSBR0300	三菱マテリアル	6	3	6	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	MP2SSBR0250	三菱マテリアル	5	2.5	5	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	MP2SSBR0200	三菱マテリアル	4	2	4	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	MP2SSBR0150	三菱マテリアル	3	1.5	3	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	MP2SSBR0100	三菱マテリアル	2	1	2	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	MP2SSBR0075	三菱マテリアル	1.5	0.75	1.5	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	MP2SSBR0050	三菱マテリアル	1	0.5	1	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	MP2SSBR0040	三菱マテリアル	0.8	0.4	0.8	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	MP2SSBR0030	三菱マテリアル	0.6	0.3	0.6	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	MP2SSBR0020	三菱マテリアル	0.4	0.2	0.4	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	MP2SSBR0010	三菱マテリアル	0.2	0.1	0.2	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	MP2SBR0400	三菱マテリアル	8	4	12	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	MP2SBR0300	三菱マテリアル	6	3	9	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	MP2SBR0250	三菱マテリアル	5	2.5	7.5	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	MP2SBR0200	三菱マテリアル	4	2	6	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	MP2SBR0150	三菱マテリアル	3	1.5	4.5	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	MP2SBR0125	三菱マテリアル	2.5	1.25	3.8	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	MP2SBR0100	三菱マテリアル	2	1	3	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	MP2SBR0075	三菱マテリアル	1.5	0.75	2.3	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	MP2SBR0050	三菱マテリアル	1	0.5	1.5	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	MP2SBR0040	三菱マテリアル	0.8	0.4	1.2	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	MP2SBR0030	三菱マテリアル	0.6	0.3	0.9	2	ボール	設定なし	0	0	

選択工具断面

出力する

キャンセル



	工具名	メーカー	工具径	工具R	刃長	刃数	タイプ	被削材	送り	回転	
<input type="checkbox"/>	IMX10C3A100R10008	三菱マテリアル	10	1	8.5	3	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10C3A100R10008	三菱マテリアル	10	1	8.5	3	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10C3A100R10008	三菱マテリアル	10	1	8.5	3	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10C3A100R10008	三菱マテリアル	10	1	8.5	3	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10C3A100R10008	三菱マテリアル	10	1	8.5	3	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10C3A100R25008	三菱マテリアル	10	2.5	8.5	3	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10C3A100R25008	三菱マテリアル	10	2.5	8.5	3	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10C3A100R25008	三菱マテリアル	10	2.5	8.5	3	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10C3A100R25008	三菱マテリアル	10	2.5	8.5	3	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10C4FV100R20010	三菱マテリアル	10	2	10.5	4	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10C4FV100R20010	三菱マテリアル	10	2	10.5	4	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10C4HV100R05010	三菱マテリアル	10	0.5	10.5	4	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10C4HV100R05010	三菱マテリアル	10	0.5	10.5	4	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10C4HV100R05010	三菱マテリアル	10	0.5	10.5	4	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10C4HV100R05010	三菱マテリアル	10	0.5	10.5	4	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10C4HV100R10010	三菱マテリアル	10	1	10.5	4	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10C4HV100R10010	三菱マテリアル	10	1	10.5	4	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10C4HV100R10010	三菱マテリアル	10	1	10.5	4	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10C4HV100R10010	三菱マテリアル	10	1	10.5	4	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10C4HV100R10010	三菱マテリアル	10	1	10.5	4	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10C4HV100R10010S	三菱マテリアル	10	1	10.5	4	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10C4HV100R10010S	三菱マテリアル	10	1	10.5	4	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10C4HV100R10010S	三菱マテリアル	10	1	10.5	4	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10C4HV100R10010S	三菱マテリアル	10	1	10.5	4	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10C4HV100R15010	三菱マテリアル	10	1.5	10.5	4	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10C4HV100R15010	三菱マテリアル	10	1.5	10.5	4	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10C4HV100R15010	三菱マテリアル	10	1.5	10.5	4	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10C4HV100R15010	三菱マテリアル	10	1.5	10.5	4	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10C4HV100R20010	三菱マテリアル	10	2	10.5	4	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	IMX10C4HV100R20010	三菱マテリアル	10	2	10.5	4	ラジラス	設定なし	0	0	

選択工具断面

出力する

キャンセル